



技术要求:

1. 材质: 铁镀镍 (光亮)
2. 单位: mm
3. 不能有毛刺, 菱角需倒小R 过渡
4. 外表须光滑, 不能有阶层